ЛАБОРАТОРИЯ РАДИОСВЯЗИ

г. ТОМСК

ОКП 37 9184 Группа ПОІ

СИГНАЛИЗАТОР ПРОХОЖДЕНИЯ ОЧИСТНОГО УСТРОЙСТВА МДПС-3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИПЦЭ 2.003.007 ТО, ИЭ (ТУ 3791-002-53089075-00)

1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.

1.1 Назначение и область применения

- 1.1.1 Сигнализатор МДПС-3 (в дальнейшем сигнализатор) предназначен для установления факта прохождения внутритрубного объекта (очистного устройства, разделителя, снаряда—дефектоскопа) по трубе нефте-газопровода.
- 1.1.2 Датчик сигнализатора МДПС-3 имеет взрывозащищенное исполнение с маркировкой взрывозащиты 1ExdIIAT3X и может применяться в соответствии с ГОСТ 51330.13 гл. 7.3 ПУЭ во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок, в которых возможно образование взрывоопасных смесей категорий II A, групп Tl, T2, Т3 по классификации ГОСТ Р 51330.11 Сигнализатор может работать как автономно, так и в составе АСУ.
- 1.1.3 Принцип работы сигнализатора основан на приеме и регистрации мгновенных флуктуаций магнитного поля, возникающих при движении внутритрубного объекта (в дальнейшем BTO) по трубопроводу в месте его прохождения.

Кроме того, датчик сигнализатора осуществляет прием и регистрацию переменного магнитного поля частотой (22 ± 1) Γ ц, что дает дополнительную возможность фиксировать прохождение ВТО, оснащенного трансмиттером (излучателем переменного магнитного поля) .

В момент прохождения ВТО места установки датчика сигнализатора, последний формирует соответствующий сигнал в линию, соединяющую датчик с блоком питания и регистрации.

Сигнализатор (по требованию заказчика) комплектуется одним из двух типов блоков питания и регистрации: БПР-2 или БПР-3, которые отличаются напряжением питания и конструктивным исполнением. Блок питания и регистрации БПР-2, блок питания и регистрации БПР-3 подают в цепь АСУ ТП сигналы, фиксирующие факт прохождения ВТО, наличие переменной составляющей 22 Гц, а также сигналы, отражающие исправность сигнализатора.

По цепи «ОУ» информация подключается на пульт диспетчера. Причем имеется возможность устанавливать время индикации на пульте сигнала «ОУ» в течении 90 секунд или до принудительного сброса. Кроме того возможно включение или отключение на пульт диспетчера информации о срабатывании датчика по каналу 22 Гц, который работает при прохождении ВТО, оснащенных трансмиттером. Блоки питания и регистрации имеют дополнительный выход «ОУ2», позволяющий выводить все сигналы на пульт инженера АСУ.

1.1.4 В сигнализаторе реализован режим дистанционного контроля работоспособности датчика. Предусмотрена функция определения неисправности линии, соединяющей датчик с блоком питания и регистрации - обрыв или короткое замыкание.

1.2 Рабочие условия эксплуатации

- 1.2.1 Датчик сигнализатора:
- взрывозащищенное исполнение с маркировкой взрывозащиты......1ExdIIAT3X;
- температура окружающей среды......от 223 К до 323 К (от –50 °C до +50 °C).
- 1.2.2 Блок питания и регистрации сигнализатора БПР-2:
- температура окружающего воздухаот 253 К до 313 К (от –20 °C до +40 °C).

					ИПЦЭ 2.003.00	07 ТО, ИЭ)	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				
Разраб	ботал	Шапарев Э.			· ·	Лит.	Лист	Листов
Прове	рил	Сидоренко В.			Сигнализатор прохождения		2	17
		-			очистного устройства			
					МДПС-3.			
Утверд	дил	Шапарев В.			Техническое описание и инструкция по эксплуатации.			

1.2.3 Блок питания и регистрации сигнализатора БПР-3: - степень защиты от внешних воздействий IP20 по ГОСТ 14254-96;
- температура окружающего воздухаот 253 К до 313 К (от –20 °C до +40 °C).
1.3 Технические данные сигнализатора МДПС-3
1.3.1. Технические данные датчика сигнализатора
1.3.1.1 Точность определения момента прохождения ВТО
места установки датчика, с:
1.3.1.2 Напряжение питания, В:
1.3.1.3 Ток потребления не более, мА:
1.3.1.4 Масса не более, кг.:
1.3.1.5 Габаритные размеры, мм:
1.3.1.6 Максимальное расстояние между датчиком
и вторичным блоком не более, м
1.3.1.7 Установка на тело трубы прижимоммагнитного типа;
1.3.1.8 Режим работы
1.3.1.8 Скорость регистрируемого ВТО
incino enoposis perioripispi sinori de 10 mili
1.3.2 Технические данные блока питания и регистрации сигнализатора типа БПР-3.
1.3.2.1 Питание от сети переменного тока напряжением (220 ± 22) B,
с частотой $(50 \pm 2,5)\Gamma$ ц.
1.3.2.2 Выходное напряжение, В:
1.3.2.3 Потребляемая мощность не более, BA:
1.3.2.4 Масса не более, кг:
1.3.2.5 Габаритные размеры, мм:
1.3.2.6 Режим работы непрерывный.
1.3.2.7 Сигналы, формируемые в линию телемеханики: «ОУ», «ОУ2»,
1.5.2.7 Сигналы, формирусмые в линию телемеханики. «О 5 %, «О 5 2%, «22 Гц», «А/П»
1.3.2.8 Тип сигнала, формируемый в линию телемеханики - «Сухой контакт».
1.3.3 Технические данные блока питания и регистрации сигнализатора типа БПР-2.
1.3.3.1 Питание от цепи постоянного тока напряжением, В:
1.3.3.2 Выходное напряжение, В:
1.3.3.3 Потребляемая мощность не более, ВА:
1.3.3.4 Масса не более, кг
1.3.3.5 Габаритные размеры мм:
1.3.3.6 Режим работы непрерывный.
1.3.3.7 Сигналы, формируемые в линию телемеханики: «ОУ», «ОУ2»,
«22 Гц», «А/П»
1.3.3.8 Тип сигнала, формируемый в линию телемеханики - «Сухой контакт».
1.4 Комплект поставки.
1.4.1 Блок питания и регистрации сигнализатора БПР2 или БПР3
1.4.2 Датчик сигнализатора.
1.4.3 Прижим МП-5 – 2шт.
1.4.4 Техническое описание и инструкция по эксплуатации.
1.4.5 Формуляр.
1.4.6 Разрешение на применение.
1.4.7 Сертификат соответствия.

						Лист
					ИПЦЭ 2.003.007 ТО, ИЭ	_
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		3

1.5 Устройство и принцип работы сигнализатора МДПС-3

1.5.1 Принцип работы сигнализатора основан на регистрации флуктуации магнитного поля, возникающих в точке прохождения ВТО по трубопроводу.

Кроме того, датчик сигнализатора осуществляет прием и регистрацию переменного магнитного поля (22 ± 1) Γ ц, что дает дополнительную возможность фиксировать BTO, оснащенного трансмиттером (излучателем переменного магнитного поля).

Функциональная схема датчика сигнализатора МДПС-3 приведена на рисунке 1.

- 1.5.2 Канал регистрации датчика сигнализатора МДПС-3 состоит из трех магнитоиндукционных приемных трактов, в каждый из которых входят соответственно:
 - -магнитоиндукционные антенны L4, L5, L6;
 - -тракты обработки сигнала 1,2,3 магнитоиндукционных антенн;
 - -контроллер 4;
 - -индуктивности L1, L2, L3, возбуждаемые в режиме «Контроль»;
 - -токозадающий транзистор 5.
- 1.5.3 В момент прохождения ВТО по трубопроводу в месте установки датчика возникает изменение магнитного поля, которое фиксируется магнитоиндукционными антеннами L4, L5, L6. Сигналы с последних проходят соответствующие тракты обработки 1, 2, 3 и поступают на контроллер 4. Контроллер 4 проводит анализ сигналов магнитоиндукционных антенн и принимает решение о прохождении ВТО. Одновременно контроллер 4 проводит частотный анализ сигналов магнитоиндукционных антенн на наличие переменной составляющей (22±1 Гц) и при обнаружении последней выдает сигнал о наличии сигнала трансмиттера 22 Гц.




Рисунок 1 - Функциональная схема датчика сигнализатора МДПС-3

При принятии микроконтроллером 4 решения о наличии ВТО , он формирует с помощью транзистора 5 соответствующий сигнал в линию , соединяющую датчик с блоком питания и регистрации.

1.5.4 Сигнализатор ДПС-7В может быть укомплектован блоком питания и регистрации типа БПР-2 или блоком питания и регистрации типа БПР-3.

						Лис
					ИПЦЭ 2.003.007 ТО, ИЭ	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		4

1.5.4.1 В состав блока питания и регистрации БПР-3 в соответствии с рисунком 2 входят: сетевой переключатель SA со световым индикатором «Сеть»; понижающий трансформатор TV, расположенный внутри корпуса блока; плата управления БПР-3. Плата управления БПР-3 включает в себя стабилизированный источник питания 1. Расположение элементов индикации и коммутации на плате блока питания и регистрации БПР-3 показано на рисунке 3.




Рисунок 2 - Функциональная схема блока питания и регистрации БПР-3




Рисунок 3 - Расположение элементов индикации и коммутации на плате БПР-3 сигнализатора МДПС-3.

						Лист
					ИПЦЭ 2.003.007 ТО, ИЭ	_
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		5

- 1.5.4.2 В состав блока питания и регистрации БПР-2 в соответствии с рисунком 4 входят: плата управления БПР-2 с расположенными на ней радиоэлементами и преобразователем DC/DC. Импульсный преобразователь преобразует постоянное напряжение от 19-29 В. в постоянное величиной 15 В, которое поступает на стабилизатор напряжения 6, с выходным напряжением 5В. Расположение элементов индикации и коммутации на плате блока питания и регистрации БПР-2 показано на рисунке 5.
- 1.5.4.3 Дополнительно на платы управления БПР-2 и БПР-3 установлены: микропереключатель 3, микроконтроллер 2, реле К1-К4, излучатель звука 5.

Микроконтроллер 2, осуществляет управление блоком БПР и обеспечивает кратковременное снятие питания с линии для инициализации режима «САМОКОНТРОЛЬ». Микроконтроллер осуществляет опрос линии датчика а также формирует сигналы на выходы «ОУ», ОУ2», «22», «А/П». Реле К1- К4 обеспечивают сигнал «СУХОЙ КОНТАКТ» на выходы «ОУ», «ОУ2», «22», «А/П» и включение соответствующих индикаторов. Излучатель звука 5 формирует дублирование сигнала «СУХОЙ КОНТАКТ». В состав блока питания входит схема грозозащиты 4.

1.5.5 Принцип работы блока питания и регистрации БПР-2 и блока питания и регистрации БПР-3.

При включении, на БПР-2 подается постоянное напряжение 24 В (на БПР-3 переменное напряжение 220 В) и загорается индикатор VD1 «Питание». Микроконтроллер 2 подает напряжение питания 15В на линию датчика сигнализатора

МДПС-3, при этом загорается индикатор VD6. Микроконтроллер проводит непрерывный контроль за линией и при коротком замыкании, обрыве линии или неправильной работе датчика сигнализатора МДПС-3 выдает сигнал «СУХОЙ КОНТАКТ» на выход «А/П» - авария/поломка линии.

При прохождении ВТО (ВТО с трансмиттером) места установки датчика сигнализатора в магнитоиндукционных антеннах L4, L5, L6 наводятся низкочастотные сигналы, которые далее фильтруются и усиливаются трактами 1,2,3.


Микроконтроллер 4 датчика обрабатывает поступающие сигналы с выходов этих трактов и после принятия решения о регистрации ВТО формирует сигнал , который через токозадающий транзистор VT формирует сигнал в линию, соединяющую датчик сигнализатор МДПС-3 с блоком питания и регистрации БПР2 или БПР-3. Сигнал с линии фиксируется микроконтроллером платы БПР-2 или БПР-3, который (в зависимости от предварительной установки микропереключателя SW) формирует сигналы в обмотки реле К1, К2, К3. При срабатывании последних формируется сигнал «СУХОЙ КОНТАКТ» в линии телемеханики «ОУ», «ОУ2», «22 Гц» и включение соответствующих индикаторов на плате блока питания и регистрации.

В блоке питания и регистрации имеются два выхода «ОУ» и «ОУ2», которые являются настраиваемыми и могут быть дублирующими. Выход «ОУ» предназначен для вывода информации на пульт диспетчера. Выход «ОУ2» предназначен для вывода информации на пульт инженера АСУ и отображает максимальное количество информации. Оба выхода настраиваютя переключателем SW (таблица 2).

В сигнализаторе реализован режим «САМОКОНТРОЛЬ», позволяющий проводить дистанционный контроль работоспособности датчика. Для проведения режима «САМОКОНТРОЛЬ» по линии телемеханики подается управляющий сигнал в линию «КОНТРОЛЬ» БПР. Микроконтроллер 2 платы БПР формирует сигнал в базу транзистора VT, который закрывается на время 5 с и снимает питание с линии датчика, затем транзистор открывается, питание восстанавливается и происходит инициализация режима «САМОКОНТРОЛЬ». При этом в линию телемеханики подается сигнал «СУХОЙ КОНТАКТ» и включается индикатор «ОУ2» (и «ОУ» в зависимости от установок переключателя SW) платы БПР на время 20 с. Затем сигнал «СУХОЙ КОНТАКТ»

						Лист
					ИПЦЭ 2.003.007 ТО, ИЭ	_
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		6

снимается, индикатор «OУ2» гаснет и сигнализатор готов к работе. В случае обрыва, либо короткого замыкания линии, соединяющей блок питания БПР с датчиком, на плате БПР включается индикатор «А/П», а на выход «А/П» подается сигнал «СУХОЙ КОНТАКТ». Возможные состояния выходов «ОУ», «ОУ2», «22» блока питания и регистрации БПР (при различных состояниях микропереключателя SW, таблица 2) приведены в таблице 1.



Расположение элементов коммутации и индикации на плате БПР-2 показано на рисунке 5.




Рисунок 5 - Расположение элементов коммутации и индикации на плате БПР-2 сигнализатора МДПС-3

						Лист
					ИПЦЭ 2.003.007 ТО, ИЭ	_
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		7

Таблица 1 - Возможные состояния выходов «ОУ», «ОУ2», «22 Гц» и «А/П» блока питания и регистрации БПР-3 при различных установках микропереключателя SW

	ОУ	ОУ2	22	Α/П
Фиксирование	1. С/К на время 90 с,	1. С/К на время 90 с.	Разомкнут	Разомкнут
BTO	2. С/К до сигнала	2. С/К до сигнала		
	«САМОКОНТРОЛЬ»	«САМОКОНТРОЛЬ»		
Фиксирование	1. С/К на время 90 с.	1. С/К на время 90 с.	1 С/К на время 90с.	Разомкнут
ВТО с	2. С/К до сигнала	2. С/К до сигнала	2.С/К до сигнала	
транс-	«САМОКОНТРОЛЬ»	«САМОКОНТРОЛЬ».	«САМОКОНТРОЛЬ»	
миттером	3. Разомкнут	3. Разомкнут		
Сигнал	С/К на время 20 с.	С/К на время 20 с.	Разомкнут	Разомкнут
«CAMO-				
КОНТРОЛЬ»				
Состояние	Разомкнут	Разомкнут	Разомкнут	Разомкнут
ожидания,				
линия датчика				
исправна				
Обрыв линии	Разомкнут	Разомкнут	Разомкнут	C/K
Короткое за-	Разомкнут	Разомкнут	Разомкнут	C/K
мыкание в				
линии				

• С/К – «Сухой контакт»

Таблица 2 - Назначение перемычек микропереключателя SW блока питания и регистрации БПР-3

Заводская	Назначение	Примечание
установка		
ON	Разрешить вывод сигнала «22	OFF – запретить вывод;
	Гц» на выход «ОУ»	ON – разрешить вывод;
OFF	Время индикации сигнала	OFF – 90 секунд;
	«ОУ» на пульт диспетчера,	ON – до поступления сигнала
	выход «ОУ»	«контроль»
ON	Разрешить вывод сигнала	OFF – запретить вывод;
	«Самоконтроль» на выход	ON – разрешить вывод;
	«ОУ»	
ON	Разрешить вывод сигнала «22	OFF – запретить вывод;
	Гц» на пульт инженера АСУ,	ON – разрешить вывод;
	выход «ОУ2»	
OFF	Звуковая индикация	OFF – запретить вывод;
		ON – разрешить вывод;
ON	Не используется	
OFF	Не используется	
OFF	Время индикации сигнала	OFF – 90 секунд;
	«ОУ2» на пульт инженера	ON – до поступления сигнала
	АСУ	«контроль»
	ON OFF ON OFF	О Разрешить вывод сигнала «22 Гц» на выход «ОУ» ОFF Время индикации сигнала «ОУ» на пульт диспетчера, выход «ОУ» ОN Разрешить вывод сигнала «Самоконтроль» на выход «ОУ» ОN Разрешить вывод сигнала «22 Гц» на пульт инженера АСУ, выход «ОУ2» ОFF Звуковая индикация ОN Не используется ОFF Не используется ОFF Время индикации сигнала «ОУ2» на пульт инженера АСУ

ВНИМАНИЕ! Изменение установки переключателя SW проводить только при выключенном питании!

						Лис
					ИПЦЭ 2.003.007 ТО, ИЭ	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		8

1.6 Конструкция сигнализатора

Конструктивно сигнализатор МДПС-3 состоит из датчика и блока питания и регистрации.

- 1.6.1 Датчик сигнализатора МДПС-3 выполнен в виде цилиндра из нержавеющей стали. Для обеспечения герметизации все соединения выполнены сваркой. Соединение датчика с линией обеспечивается посредством токоввода, выполненного с использованием ввариваемого герметизированного разъема. Датчик разборке не подлежит и может быть отремонтирован только в заводских условиях. Датчик устанавливается на трубе с использованием двух магнитных прижимов МП-4 как показано на рисунке 6.
- 1.6.2 Блок питания и регистрации БПР-3 выполнен в виде отдельного блока, который может монтироваться в приборную стойку в соответствии с рисунком 7.
- 1.6.3 Блок питания и регистрации БПР-2 выполнен в виде отдельного блока и может монтироваться в приборную стойку на DIN-рельс 35 мм в соответствии с рисунком 8.

1.7 Обеспечение взрывозащищенности датчика сигнализатора МДПС-3

- 1.7.1 Взрывозащищенность датчика сигнализатора МДПС-3 обеспечивается заключением его электрических частей во взрывонепроницаемую оболочку по ГОСТ Р 51330.1, которая выдерживает давление взрыва внутри нее и исключает передачу взрыва в окружающую взрывоопасную среду. Для обеспечения взрывозащищенности, оболочка датчика испытывается избыточным давлением воздуха 0,8 МПа в течение 30 с.
- 1.7.2 Взрывонепроницаемость оболочки датчика обеспечивается герметизацией полости за счет сварных соединений, а также выполнения токоввода с использованием ввариваемого герметизированного разъема. Взрывонепроницаемые резьбовые соединения обозначены на чертеже средств взрывозащиты (Приложение1) надписью «Взрыв» с указанием допустимых по ГОСТ Р 51330.1 параметров взрывозащиты.
- 1.7.3 Взрывонепроницаемость места ввода кабеля в оболочку датчика обеспечивается за счет заполнения объема полости токоввода компаундом на основе эпоксидных смол.
- 1.7.4 На корпусе датчика нанесены маркировка взрывозащиты 1ExdIIAT3X, маркировка степени зашиты от внешних воздействий IP68 табличка предприятия-изготовителя.

Наибольшая температура нагрева внутренних элементов и наружной поверхности оболочки датчика не превышает допустимой температуры 80°C.

В электрической схеме датчика отсутствуют нормально искрящие части.

- 1.7.5 Фрикционная искробезопасность обеспечивается отсутствием деталей оболочки датчика из легких сплавов. Все детали изготовлены из стали. Опасность воспламенения электрическим разрядом исключается в связи с отсутствием деталей из пластических материалов. Для заземления прибора предусмотрены наружный, внутренний заземляющие зажимы по ГОСТ 21130-75.
- 1.7.6 Ремонт оболочки датчика должен проводиться на специализированных ремонтных предприятиях в соответствии с РД 16.407-89, ГОСТ Р 51130.18.
- 1.7.7 Особые условия эксплуатации датчика, обусловленные знаком "Х" в маркировке взрывозащиты: при эксплуатации датчика свободный конец кабеля подключается с помощью взрывозащищенного клеммного соединителя КС-1 к блоку питания и регистрации БПР-2 или БПР-3 сигнализатора.

						Лист
					ИПЦЭ 2.003.007 ТО, ИЭ	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		9




Рисунок 6 - Установка датчика сигнализатора МДПС-3 на трубе нефте/газопровода





Рисунок 7 - Внешний вид и габаритные размеры блока питания и регистрации БПР-3 сигнализатора МДПС-3

						Лист
					ИПЦЭ 2.003.007 ТО, ИЭ	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		10






Рисунок 8 - Внешний вид и установочные размеры блока питания и регистрации БПР-2 сигнализатора МДПС-3

2 ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

2.1 Монтаж датчика сигнализатора МДПС-3

- 2.1.1 Изготовитель осуществляет поставку датчика сигнализатора ДПС-7В:
 - а) с выводом герметично вмонтированного кабеля КВВГ 4х1,5 длиной 3м;
- б) с выводом герметично вмонтированного кабеля КВВГ 4х1,5 длиной 3м оканчивающегося клеммным соединителем КС-1(ИПЦЭ 2.004.004 ТО, ИЭ).
- 2.1.2 При монтаже датчика сигнализатора МДПС-3 необходимо руководствоваться ГОСТ Р 51330.13, гл.7.3 "Правилами устройства электроустановок", гл 3.4 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭЭП).

Перед монтажом проверить исправность оболочки, отсутствие на ней трещин и пробоин, наличие маркировки взрывозащиты, предупредительной надписи. Датчик с повреждённой оболочкой, не имеющий маркировки взрывозащиты к эксплуатации не допускается.

					ИПЦЭ 2.003.007 ТО, ИЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		11

ВНИМАНИЕ: ДАТЧИК СИГНАЛИЗАТОРА МДПС-3 УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В НАПРАВЛЕНИИ, УКАЗАНОМ НА РИСУНКЕ 6.

- 2.1.3 Подключение датчика к линии производится с использованием кабеля КВВГ 4х1,5 длиной 3м, герметично вмонтированного в корпус датчика.
- 2.1.4 Жила кабеля датчика сигнализатора МДПС-3, подсоединяющая корпус внутреннего объема датчика, обозначена биркой «1». Жилы питания кабеля обозначены соответственно бирками «Л». В зависимости от типа применяемого блока питания и регистрации произвести соединение согласно соответствующей монтажной схеме, которые приведены на рисунке 10, рисунке 11. Если соединение выполнено неправильно или не выполнено, то при включении тумблера «Сеть» на плате БПР-3 или БПР-2 включен индикатор «А/П», и в линию «А/П» выдается сигнал «СУХОЙ КОНТАКТ». При правильном подключении датчика к блоку питания и регистрации, сигнализатор переходит в режим «Самоконтроль».
- 2.1.5 При использовании клеммного соединителя КС-1 для монтажа линии, соединяющей датчик с блоком БПР, монтаж проводить согласно технического описания ИПЦЭ 2.004.004 ТО ИЭ «Клеммный соединитель КС-1».

При монтаже датчика сигнализатора МДПС-3 с установленным на заводе-изготовителе клеммным соединителем, подключение цепей производить следующим образом:

Клеммы 2,4 колодки клеммного соединителя КС-1 соединяются с клеммами «Линия 1», «Линия 2» блока питания, а клемма 1 колодки соответственно с клеммой «Корпус» блока БПР.

Клемма 3 колодки клеммного соединителя заизолирована, не используется потребителем и предназначена для заводского тестирования.

2.1.5 После подключения и проверки работоспособности сигнализатора осуществляется установка датчика непосредственно на тело трубы продуктопровода, соблюдая направления, указанные на рисунке 6.

Закрепить датчик с помощью магнитных прижимов таким образом, чтобы ось датчика совпадала по направлению с осью трубы.

Поверхность изоляции трубы в месте установки датчика МДПС-3 очищается и на нее наносится в двух местах слой герметика толщиной ~6 мм, шириной ~20 мм. На подготовленную поверхность устанавливается датчик и прижимается к трубе, чтобы его корпус погрузился в герметик. На верхнюю часть поверхности корпуса датчика в местах, где предполагается установка магнитного прижима, наносится дополнительный слой герметика, после чего в эти места устанавливаются магнитные прижимы МП-4. Толщина герметик-прокладки должна быть такой, чтобы между поверхностью корпуса датчика и поверхностью скобы присутствовал слой герметик-прокладки. Такая установка датчика сигнализатора МДПС-3 позволяет исключить перемещения корпуса датчика относительно магнитных прижимов при движении ВТО, устранить возможность возникновения помехи и повысить вероятность регистрации ВТО.

2.2 Монтаж блока питания и регистрации БПР-3

- 2.2.1 Закрепить БПР-3 в стойке посредством крепёжных отверстий в соответствии с рисунком 7.
- 2.2.2 Руководствуясь схемой монтажной в соответствии с рисунком 9, произвести соединение жил линейного кабеля и жил кабеля телемеханики с соответствующими гнездами клеммного соединителя XS, установленного на плате БПР.
- 2.2.3 Соединить выводы «220 В», «Корпус» шнура питания БПР с соответствующими клеммами стойки.

					ИПЦЭ 2.003.007 ТО, ИЭ	Лис
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		12

2.3 Монтаж блока питания и регистрации БПР-2

2.3.1 Закрепить БПР-2 в стойке на DIN-рельс 35 посредством соответствующих крепежных кронштейнов в соответствии с рисунком 8.




Рисунок 8 - Монтажная схема сигнализатора МДПС-3 в составе с блоком питания и регистрации БПР-3




Рисунок 9 - Монтажная схема сигнализатора МДПС-3 в составе с блоком питания и регистрации БПР-2

					ИПЦЭ 2.003.007 ТО, ИЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		13

- 2.3.2 Руководствуясь схемой монтажной в соответствии с рисунком 10, произвести соединение жил линейного кабеля и жил кабеля телемеханики с соответствующими гнездами клеммных соединителей XN1-XN4 установленных на плате БПР-2.
- 2.3.3 Соединить выводы «24В», «Корпус» блока питания и регистрации БПР-2 с соответствующими клеммами стойки.

3 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 3.1 Инструкция по эксплуатации сигнализатора ДПС-7В укомплектованного блоком питания и регистрации типа БПР-2 или БПР-3.
- 3.1.1 Эксплуатация датчика проводится с соблюдением требований гл. 3.4 ПТЭЭП ГОСТ Р 51330.16.
- 3.1.2 Включить тумблер "Сеть" блока БПР-3 или подать питание 24 ± 6 В на блок питания и регистрации БПР-2, при этом должен засветиться индикатор "Сеть" на БПР-3 и индикатор VD1 «Питание». В случае исправного состояния линии, соединяющий датчик сигнализатор МДПС-3 с блоком питания и регистрации должен засветиться индикатор VD6 «Питание датчика».
- 3.1.2 Если при включении тумблера "Сеть" блока БПР-2 или БПР-3 засвечивается индикатор VD5 «А/П» расположенный на плате БПР, это означает, что в линии, соединяющей датчик сигнализатора МДПС-3 и БПР, обрыв, либо короткое замыкание.
- 3.1.3 После подачи напряжения питания на БПР-2 или БПР-3 в течении времени 30-60 секунд производится самоконтроль датчика сигнализатора МДПС-3. В случае удачной самодиагностики на блоке питания и регистрации загорается индикатор VD3 «ОУ2» и, в зависимости от установки микропереключателя SW контакт 3(см. табл. 2), индикатор VD2 «ОУ» на время 20 секунд. Затем контроллер снимает сигналы, индикаторы гаснут и сигнализатор готов к приему очистного устройства.
- 3.1.4 Для проверки работоспособности сигнализатора МДПС-3 из АСУ подать управляющий сигнал "Контроль". Далее происходят действия, описанные в пункте 3.1.3.
- 3.1.5 При прохождении ВТО места, где установлен датчик, на плате блока БПР засвечиваются индикаторы "ОУ" и «ОУ2», а в линию телемеханики формируются сигналы в соответствии с таблицей 1 на время 90 секунд или до сигнала «Самоконтроль» в соответствии с таблицей 2. Затем контроллер снимает сигналы и сигнализатор готов к приему следующего ВТО.
- 3.1.6 При прохождении ВТО оборудованного трансмиттером переменного магнитного поля частотой 22 Герца места, где установлен датчик, на плате блока БПР засвечиваются индикаторы "22" и в зависимости от переключателя SW(см. табл. 2) «ОУ» и «ОУ2», а в линию телемеханики формируются сигналы в соответствии с таблицей 1 на время 90 секунд или до сигнала «Самоконтроль» в соответствии с таблицей 2. Затем контроллер снимает сигналы и сигнализатор готов к приему следующего ВТО.
- 3.1.7. При запасовке в камеру запуска ВТО, оснащенного трансмиттером и при попадании излучения в зону чувствительности датчика, сигнал «22 Гц» в линии АСУ будет присутствовать до ухода ВТО в линейную часть трубопровода.

4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

- 4.1 Сигнализатор МДПС-3 должен храниться в тарном ящике на стеллаже. Нормальными условиями длительного хранения являются:
 - -температура окружающего воздуха

от 283 K до 308 K (+10 °C ÷ +35 °C):

-относительная влажность воздуха не более


80%;

-атмосферное давление

100±8 кПа.

4.2 Транспортирование сигнализаторов, упакованных в тарные ящики, может осуществляться всеми видами транспорта при температуре окружающего воздуха от 223 К до 323 К (от -60 °C до +60 °C).

						Лист
					ИПЦЭ 2.003.007 ТО, ИЭ	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		14



Лист регистрации изменений

	Но	мера листо	ов (стра	ниц)	Всего		Входящий			
Изм.	изме- ненных	заме- ненных	но-	аннулиро ванных	листов (стра- ниц) в доку- менте	(стра- ниц) в доку-	Номер докумен- та	номер сопроводи- тельного документа и дата	Под	Дата

					ИППЭ 2 003 007 TO ИЭ	Лист
					ИПЦЭ 2.003.007 ТО, ИЭ	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		16

